Análise de Riscos Matriz de Riscos



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA



Matriz de Riscos - RCM 89476														
				Nível de Risco:	27%	Risco Médio								
Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos Plano de Ação							
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ Consequências	Р	1	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso na entrega dos itens sendo adquiridos	Atraso pela Contratada, sem justificativa aceita pela fiscalização	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Sancionar a Contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso na entrega dos itens sendo adquiridos	ohra dua impossibilità a	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	1	4	Risco Baixo	Aceitar	Contratada deverá relatar para a fiscalização a ocorrência. Sendo aceita, não haverá sanção;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Chegada de itens errados	Erro durante a execução por falha da Contratante	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Negociar a trocar do item errado com a contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Chegada de itens errados	Erro durante a execução por falha da Contratada	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	4	Risco Médio	Mitigar	Exigir a troca com a contratada;	Gestão e Fiscalização do contrato		
IPU	IP	I	FERRAMENTAL DOS MABS	Atraso no pagamento dos eventos concluídos	Falta de verba por limitação imposta pelo Ministério	Atraso na entrega da obra que demandou o ferramental	2	3	Risco Médio	Aceitar	Pagamento com juros conforme clausula contratual;	Nuclep		

Aylson Antonio de Freitas

Assinado de forma digital por Aylson Antonio de Freitas Dados: 2024.11.04 08:43:10 -03'00'

Gerência de Usinagem e Conformação - IPU